


## Skład i pielęgnacja

Skład surowca:

3-laminat: 84% poliester/ 16% elana + 100% PTFE + 100% poliester



Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Nie suszyć bębnowo



Prasować do 110°

Prasować przez tkaninę ochronną

(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)- proces łagodny