


Skład i pielęgnacja

Skład surowca: tkanina typu Rip-stop 50% bawełna/50% poliester




Maksymalna temperatura prania 60°



Nie wybielać



Suszyć w niskiej temperaturze



Prasować do 110°
Prasować przez tkaninę ochronną
(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)- proces łagodny