


Skład i pielęgnacja

Skład surowca: 52% bawełna/ 48% poliester



Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Nie suszyć bębnowo



Prasować do 150°
Prasować przez tkaninę ochronną
(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Nie czyścić chemicznie