

## Skład i pielęgnacja

Skład surowca:

3-laminat: 67% poliester/33% bawełna + 100% poliester+ 65% poliester/35%



Prać ostrożnie  
Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Suszyć w niskiej temperaturze



Prasować do 110°  
(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)- proces łagodny