

Skład i pielęgnacja

Skład surowca:

Materiał I (spodnie): 3-laminat 100% poliester

Materiał II (ocieplacz) : 100% poliester

Wierzch



Prać ostrożnie
Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Nie suszyć bębnowo



Prasować do 110°
(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)- proces łagodny

Ocieplacz



Prać ostrożnie
Maksymalna temperatura prania 40°



Nie wybielać



Suszyć w niskiej temperaturze



Prasować do 110°
(nie prasować bezpośrednio nadruków i elementów z folii termotransferowej)



Profesjonalne czyszczenie chemiczne (tetrachloroetylen)- proces łagodny